

# 广州体育职业技术学院(广州市体工队)文件

穗体职院报〔2021〕85号

签发人：李国平

## 广州体育职业技术学院（广州市体工队） 关于报废一台电梯的请示

广州市体育局：

我院西区运动员食堂有一台电梯，原值 205,600.00 元，已使用十余年，并在使用过程中多次出现故障。为了安全起见，学院委托广东公诚设备资产服务有限公司对该电梯进行安全评估，根据评估报告，该电梯的使用年限已经超过厂家的设计年限，结合使用环境，建议报废该电梯。根据《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》（穗财规字〔2017〕5号）以及《广州市体育局关于落实 2019 年度国有资产清查盘点专项审计整改进一步加强资产管理工作的通知》（穗体

财〔2020〕48号),该台电梯符合资产报废相关规定。经学院领导研究决定,同意将该台电梯作报废处理。学院已于2021年8月16日至8月22日在院内公示有关报废事项,期间未收到任何异议,现申请报废该台电梯。

妥否,请批示。

- 附件: 1.行政事业单位国有资产处置审批表  
2.报废电梯资产卡片  
3.关于广州体育职业技术学院西区食堂西边电梯评估报告  
4.报废公示照片

广州体育职业技术学院(广州市体工队)

2021年10月21日

(联系人:陈炜文,电话:85603255)



附件1

## 行政事业单位国有资产处置审批表

申报日期：2021年10月18日

申报单位：广州体育职业技术学院

金额单位：元

序号	资产名称	资产编号	型号规格	计量单位	数量	购入建造日期	价 值				处 置 形 式	申请处置原因
							账面原值	已提折旧	账面净值	评估价值		
1	电梯	009037 2101009 000005		台	1	2006/5/1	205,600.00	205,600.00	0.00		报废	根据评估报告，该电梯的使用寿命已经超过厂家的设计年限，现申请报废
2												
单位资产管理部意见： 			单位技术质量管理部门意见： 经办人：应亮质 负责人：沙军 2021年10月26日（盖章）				单位财务部门意见： 					
单位申报意见： 单位负责人：同意 2021年10月27日（盖章）			单位主管部门审核意见： 年 月 日（盖章）				市财政局审批意见： 年 月 日（盖章）					

说明：1、本表一式四份

- 2、处置形式包括有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等5种形式，无偿调拨请填写《国有资产调拨通知书》和《国有资产调拨明细表》
- 3、此表栏数不够的，可自行增加栏数或另附明细表

## 附件2

## 通用设备

模板类型：普通设备

单位：元

制单日期：2021年08月11日

所属单位	广州体育职业技术学院	使用部门	膳管
资产分类代码	[2101009]电梯	资产名称	电梯
卡片编号	009037-2101009-000005	取得日期	2006-05-01
取得方式	自购	使用状况	在用
数量	1.0	使用方向	自用
原值	205600.0	计量单位	个
累计折旧	205600.0	净值	0.0
资产用途	行政办公用	是否计提折旧	计提折旧
保修截止日期		价值类型	历史成本
预计使用到期日	2018-05-01	使用人	使用部门管理
生产厂商		规格型号	
品牌型号		供应商	
登记日期	2012-09-10	管理部门	
登记人		存放地点	食堂
行业分类代码		是否机构划转划入	
会计凭证号	缺	入账形式	计入固定资产
财务负责人	缺	入账日期	2012-09-10
备注			
出租出借管理单位			



### 附件3

## 关于广州体育职业技术学院西区食堂西边电梯评估报告

广州体育职业技术学院：

非常感谢学院在以往合作中对我司服务的信赖与支持，并向我司咨询。根据学院西区食堂电梯（注册代码：3110440106-00001114）的使用情况和我司技术人员的现场检查和分析，现汇总如下：

（一）、电梯规格参数及特点：

1. 电梯型号：广日GVF
2. 控制方式：集选
3. 载重：1000KG 速度：1.00
4. 3层3站 一台

该电梯的正式投入使用期为2005年6月份（以注册代码时间为准），已经运行使用超过十六年。就运行环境而言，厂家设备运行机房要求温度在5-40度，在GB7588-2003“电梯制造与安装规范”中的6.3.5中也提到给电梯机房提供舒适的运行环境（比如最低要求需要有排气扇）。而广州夏季炎热的天气较长，机房温度长期维持在35度以上，过高的机房温度，会对控制柜里面的变频器、PLC、等各种微电子元件以及曳引机的散热产生影响，加速老化，缩短使用寿命而引起故障。当初的购梯要求为乘客电梯标准，而实际使用当中以客货混用，特别经常拉湿货，厨房食堂的湿垃圾又对金属制品又带有腐蚀性，所以整体的门扇门头地坎腐蚀比较严重。带来的故障点占整个故障率有一半以上。由于湿垃圾较多，底坑的环境比较潮湿，加速底坑的电器开关设备老化生锈。

国家对于电梯要求是使用十年以上的电梯需要进行大修，对于主要安全部件进行更换。对于十五年以上的电梯建议更换，具体看实际使用情况而定，不强制要求。所以各厂家对于电梯的生产品质要求都以这个为大概标准。

该梯的使用年限已经超过厂家的设计年限，结合使用环境，我司建议更换此台电梯。

特此报告。

**(备注：本报告仅供参考，不作任何相关依据)**

广东公诚设备资产服务有限公司  
驻体校项目部  
2021年7月3日



崇德 善博 求实 勤学

公告栏

GUANGZHOU POLYTECHNIC OF SPORTS

广州体育职业技术学院

The image shows three official documents from Guangzhou Polytechnic of Sports. The left document is a notice regarding the school's sports equipment and facilities. The middle document is a table with multiple columns and rows, likely a schedule or a list of items. The right document is a certificate or a notice regarding a specific event or activity. All documents feature the school's official seal.

序号	姓名	性别	年龄	身高	体重	项目	备注
1	李小明	男	18	175	65	篮球	
2	王小红	女	17	160	50	排球	
3	张小明	男	19	180	75	足球	
4	刘小红	女	18	165	55	羽毛球	
5	陈小明	男	20	185	80	篮球	
6	赵小红	女	19	170	60	排球	
7	孙小明	男	18	170	65	足球	
8	李小红	女	17	160	50	羽毛球	
9	周小明	男	19	180	75	篮球	
10	吴小红	女	18	165	55	排球	

公开方式：免于公开